


|   | <b>I.E. INEM JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b><br><b>PROCESO COMPRAS Y SUMINISTROS</b><br><b>COTIZACION DE COMPRAS Y SERVICIOS</b> | Código : LI-P02-F01 |   |    |    |      |   |          |
|--|---|---------------------|---|----|----|------|---|----------|
|  |   | Versión : 04        |   |    |    |      |   |          |
|  |   | Página 1 de 1       |   |    |    |      |   |          |
| Fecha de solicitud:  | NIT: 811 042 439 - 1  | Requisición No:     |   |    |    |      |   |          |
| <table border="1"> <tr> <th>D</th> <th>M</th> <th>A</th> </tr> <tr> <td>12</td> <td>11</td> <td>2021</td> </tr> </table> | D   | M                   | A | 12 | 11 | 2021 | <b>MANO DE OBRA REPARACION TECHO</b><br><b>BLOQUE 3</b> | <b>1</b> |
| D  | M   | A                   |   |    |    |      |   |          |
| 12   | 11  | 2021                |   |    |    |      |   |          |

| DATOS DEL SOLICITANTE    |      |  |                        |  |
|--------------------------|------|--|------------------------|--|
| <b>Dependencia:</b>      |      | SERVICIOS GENERALES  |                        | <b>DIRECCION</b><br>KR 48 N° 1 - 125<br>AV LAS VEGAS |
| <b>Jefe responsable:</b> |      | JORGE LENIS ARANGO<br>310 513 57 91 serviciosgenerales@inemjose.edu.co |                        |  |
| ITEM                     | CANT | UNIDAD   | MATERIALES O SERVICIOS | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO                        |

|          |            |            |  |  |
|----------|------------|------------|--|--|
| <b>1</b> | <b>587</b> | <b>M2</b>  | Desmonte de teja existente y Reinstalación de teja. Incluye emboquillada con mezcla de arena y cemento |  |
| <b>2</b> | <b>587</b> | <b>M2</b>  | Retiro de manto existente e instalación de manto nuevo.  |  |
| <b>3</b> | <b>48</b>  | <b>ML</b>  | Retiro de ruana existente e Instalación de ruana metálica.   |  |
| <b>4</b> | <b>100</b> | <b>M2</b>  | Retiro de tablilla en mal estado e instalacion de la nueva tablilla                                    |  |
| <b>5</b> | <b>6</b>   | <b>UND</b> | Instalación de 6 alfardas por reemplazo de 6, que hay deterioradas en sitio                            |  |
| <b>6</b> | <b>2</b>   | <b>UND</b> | Retiro de canoa y adecuacion del espacio resultante del retiro de la misma                             |  |

En la unidad de medida se debe especificar: Litro, Gramos, Libras, Unidad, Caja, Metro, Galón, etc.

  
**Jorge Lenis Arango**  
 Supervisor de Servicios  
 Generales

**USUARIO QUE  
SOLICITA**

  
**APRUEBA  
RECTORIA**

  
**RECIBE  
A SATISFACCIÓN**  
**Jorge Lenis Arango**

06/12/2021

**OBSERVACIONES:**

|   |
|---|
| Se recibe conforme lo establecido en los estudios previos teniendo en cuenta el servicio de reparación a realizar en el techo del bloque 3. |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |