

PLACA	CONDUCTOR	CEDULA	KILOMETRAJE	COMBUSTIBLE	ESTADO
TTM913	LUIS MAURICIO MARIN MONTES	71312747	6,000,000 km	1/4	En servicio

VERIFICACION DEL CONDUCTOR

DESCANSO APROPIADO	OBS. DESCANSO	KIT AMBIENTAL	COND. SALUD
Si		Si	Si

DOCUMENTOS

FUEC	LICENCIA	SEG.SOCIAL	TARJ.OPER.	SOAT	TECNO-MEC
Si Vigente	Vigente	Al dia	Vigente	Vigente	Vigente
REV.PREVENT.	POLIZAS	OBS.DOCUMENTOS			
Vigente	Vigente				

INSPECCION INTERIOR

Realice inspección visual del Interior del Vehículo.

SILLETERIA	CINTURONES	APOYACABEZAS	LUCES INT.	TABLERO	ESPEJOS
B	B	B	B	B	B
PITO	PUERTAS	ELEVAVIDRIOS	IND.VELOC.	FRENO EMERG.	ASEO
B	B	B	B	B	B

INSPECCION EXTERIOR

Realice inspección visual del Exterior del Vehículo.

LLANTAS	LLANTA REP.	LUCES	ESPEJOS	VIDRIOS	CARROCERIA
B	B	B	B	B	B
LOGOS EMP.	LOGO S.P.	CALCOMANIA	PLACAS LAT.	ASEO EXT.	ALARMA REV.
B	B	B	B	B	B

MOTOR

Realice inspección visual del Motor de acuerdo a Normatividad.

CORREAS	BATERIA	ACEITE	ACEITE HIDR.	REFRIGERANTE	CINTAS REFL.
B	B	B	B	B	B

EMERGENCIA Y BIOSEGURIDAD

Realice inspección de elementos de Emergencia y Bioseguridad.

KIT HERRAM.	BOTIQUIN	EXTINTOR
Cumple	Cumple	Cumple

FOTOS DE EVIDENCIA

Sin foto 1	Sin foto 2	Sin foto 3
------------	------------	------------

OBSERVACIONES

No



FIRMA SUPERVISOR

Supervisor de Selección